

**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

г. Полевской
(место составления акта)

“27” июля 2021г.
(дата составления акта) рт
16 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 78

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Полевской, ул. Карла Маркса, 12
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение № 78 от 21.06.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа

«Средняя общеобразовательная школа № 8»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«25» июня 2021г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин

«22» июля 2021г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин

«27» июля 2021г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 00 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/3 часа 00 мин

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки): директор МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 3» Петрова Оксана Сергеевна Меш 21.06.2021г. в 11 час 18 мин

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Климов Эдуард Витальевич – старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;
Архипова Юлия Алексеевна – инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХР МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 8» Елисеева Юлия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

1. 4 этаж, кабинет музыки, склад костюмов, тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2. (не ограничено распространение пожара).

2. 4 этаж, кабинет музыки, склад костюмов, руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (костюмерная) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 12. (необеспечение безопасности людей).

3. 3 этаж, кабинет № 11, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников менее 0,5 метра. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54. (необеспечение безопасности людей).

4. 3 этаж, кабинет № 10, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников менее 0,5 метра. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54. (необеспечение безопасности людей).

5. 3 этаж, кабинет № 9, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников менее 0,5 метра. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54. (необеспечение безопасности людей).

6. Пожарные шкафы на объекте защиты изготовлены из горючих материалов. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4, ст. 107, ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 5.13. (не ограничено распространение пожара)

7. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной в ООО «Щит» 2006 году в соответствии с рабочим проектом 006-0506-ПСиО), а именно, не организовал своевременную замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 29.12.2009г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст. 5, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 4.2, 5.1.7., постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54 (необеспечение безопасности людей).

8. Кабинет начальных классов № 2е, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно, размещение датчиков осуществляется на стене. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54. (необеспечение безопасности людей).

9. Кабинет начальных классов № 3е, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно, размещение датчиков осуществляется на стене. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54. (необеспечение безопасности людей).

10. Помещение кладовой в спортзале, тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2. (не ограничено распространение пожара).

11. Чердачное помещение объекта защиты не защищено системой автоматической пожарной сигнализации. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 1.1, п. 4.4, таблица № 3, п. 42. (необеспечение безопасности людей).

Лицо(а), допустившее нарушения: МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 8»,
директор МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 8» Петрова Оксана Сергеевна
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 78/1/1 от 27.07.2021г., форма проверочного листа

Подписи лиц, проводивших проверку:

Э.В. Климов

Ю.А. Архипова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

27 июль 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: ДНДиПР МЧС России (84992169999)
ГУ МЧС России по Свердловской области (83432629999)

**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание № 78/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Полевского городского
округа «Средняя общеобразовательная школа № 8», директору Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя
общеобразовательная школа № 8» Петровой Оксане Сергеевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения Заместителя главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Демидовой Л.Ю. от «21» июня 2021 года № 78, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «25» июня 2021г., с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «22» июля 2021г., с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин «27» июля 2021г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, лейтенантом внутренней службы Архиповой Юлией Алексеевной

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 8», расположенного по адресу: г. Полевской, ул. Карла Маркса, 12

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместителем директора по АХР МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 8» Елисеевой Юлией Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	4 этаж, кабинет музыки, склад костюмов, тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП	20.07.2022	

	Тип заполнения проема выполнить в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.	4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2.		
2.	4 этаж, кабинет музыки, склад костюмов, руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (костюмерная) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (костюмерная) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 12.	20.07.2022	
3.	3 этаж, кабинет № 11, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников менее 0,5 метра. Обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников не менее 0,5 метра.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54. (необеспечение безопасности людей).	20.07.2022	
4.	3 этаж, кабинет № 10, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	20.07.2022	

	сигнализации, а именно расстояние до светильников менее 0,5 метра. <i>Обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников не менее 0,5 метра.</i>			
5.	3 этаж, кабинет № 9, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников менее 0,5 метра. <i>Обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно расстояние до светильников не менее 0,5 метра.</i>	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	20.07.2022	
6.	Пожарные шкафы на объекте защиты изготовлены из горючих материалов. <i>Пожарные шкафы выполнить из негорючих материалов.</i>	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4, ст. 107, ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 5.13.	20.07.2022	
7.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной в ООО «Щит» 2006 году в соответствии с рабочим проектом 006-0506-ПСиО), а именно, не организовал своевременную замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 29.12.2009г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст. 5, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 4.2, 5.1.7., постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	20.07.2022	

	учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них. Обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, организовать своевременную замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта.			
8.	Кабинет начальных классов № 2е, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно, размещение датчиков осуществляется на стене. Обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно, размещение датчиков осуществить на стене	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	20.07.2022	
9.	Кабинет начальных классов № 3е, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно, размещение датчиков осуществляется на стене. Обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно, размещение датчиков осуществить на стене	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	20.07.2022	
10.	Помещение кладовой в спортзале, тип заполнения проема не соответствует	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях	20.07.2022	

	предъявляемым к нему требованиям. <i>Тип заполнения проема выполнить в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.</i>	пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2.		
11.	Чердачное помещение объекта защиты не защищено системой автоматической пожарной сигнализации. <i>Обеспечить защиту чердачного помещения системой автоматической пожарной сигнализации.</i>	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 1.1, п. 4.4, таблица № 3, п. 42.	10.07.2012	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
капитан внутренней службы Климов Э.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 27 » июля 2021 г.



Инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
лейтенант внутренней службы Архипова Ю.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 27 » июля 2021 г.



С предписанием ознакомлен(а), для исполнения получил(а):

директор Петрова О
Петрова О

(должность, фамилия, инициалы)

Петрова О
(подпись)

« 27 » июль 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575841

Владелец Петрова Оксана Сергеевна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022