

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1/2

г. Полевской

"23" марта 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Вид (наименование) объекта **образовательное учреждение**
1.2. Полный почтовый адрес объекта **623389, Свердловская область, г. Полевской, ул. К.Маркса,12**
1.3. Сведения о размещении объекта:
здание **4 этажа, 4206,7 кв. м (ул. К.Маркса,12)**
наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет),
1606 кв. м.
1.4. Год постройки здания (ул. Челюскинцев,1) - **1956г.**, последнего капитального ремонта **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **ежегодно, текущий к началу учебного года**
капитального **неизвестно**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8»**
МАОУ ПГО «СОШ № 8»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: **623389,Свердловская область, г. Полевской, ул. Челюскинцев,1, 8 (34350) 2-55-74,School8_pl@mail.ru**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) **Свердловская обл., Полевской г., ул. Коммунистическая, 23а 8 (34350) 5-97-19,polevuo@mail.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) **образование**
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью **нет**
2.4. Виды услуг **образовательные**
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, на дому, дистанционно**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

500 – 880 (по проекту)

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Автобусная остановка (маршрут 2,12, 13К,106)**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – **300метров**

3.2.2. Время движения (пешком) – **7-10 минут**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**.

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **без звуковой сигнализации и таймера**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (описать)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания **<*>**

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>						Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ	
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	нет	нет	нет	ДП	нет	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	
8.	Все зоны и участки <***>	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект доступен условно с помощью работников для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка тактильной и яркая визуальной информации об учреждении.
2.	Вход (входы) в здание	Оборудование кнопкой вызова, установка поручней. Установка пандусов. Приобретение и установка табличек на языке Брайля, ярких табличек. Установка светового и звукового маяка. Установка устройств, задерживающих закрывание дверей.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Установка тактильных табличек, направляющих поручней, полос. Установка пандусов. Установка устройств, обеспечивающих задержку дверей
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Монтаж пандусов через порог, приобретение и установка тактильной и яркой визуальной информации Приобретение спец. оборудования.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений, специальной сантехники.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Установка световых маячков, ярких и тактильных знаков и табличек
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка тактильной и яркая визуальной информации об учреждении
8.	Все зоны и участки	Установка тактильной и яркая визуальной информации об учреждении. Оборудование кнопкой вызова, установка поручней. Установка пандусов. Приобретение и установка табличек на языке Брайля, ярких табличек. Установка светового и звукового маяка. Установка устройств, задерживающих закрывание дверей. Приобретение спец. сантехники.

<*> Указываются виды работ по каждой зоне.

4.2. Период проведения работ 2016-2020 г.г.

в рамках исполнения *Дорожной карты по обеспечению доступности объекта*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта **Объект доступен полностью для всех категорий инвалидов и МГН**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование _____

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (выходов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
7. Поэтажный план БТИ на 3 л.

Председатель комиссии
(руководитель рабочей группы) директор Петрова О.С.



(подпись)

Члены рабочей группы: зам.директора по АХР Кузнецова Т.В.




(подпись)

инженер по ОТ Демьянова В.В.




(подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:



(должность, Ф.И.О.)



(подпись)



Представитель учреждения, расположенной на объекте

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Согласовано:

Руководитель учреждения
(организации)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8»
МАОУ ПГО «СОШ № 8»**

Адрес объекта **623391Свердловская обл., г. Полевской, ул. К. Маркса,12**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Отсутствует тактильная и яркой визуальной информация об учреждении	К,О,С		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			-			
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	4	нет поручней	О,С,К	установка поручней	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет			нет пандусов	К,О	Установка пандусов	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет				К,О,С,Г,У	оборудование автостоянки	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует тактильная и яркой визуальной информация об учреждении, нет поручней, нет пандусов	К,О,С,Г,У	Установка поручней, установка пандусов, оборудование автостоянки	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ	3	1,2,4	ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно для инвалидов на колясках и инвалидов по зрению

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8»

МАОУ ПГО «СОШ № 8»

Адрес объекта 623391 Свердловская обл., г. Полевской, ул. К.Маркса,12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	4	нет поручней	О,С,К	установка поручней	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет				К,О	монтаж пандусов	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3А	4	Отсутствует тактильная и яркой визуальной информация об учреждении	С	Приобретение и установка табличек на языке Брайля, ярких табличек	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	1,2	4	Отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	Установка светового и звукового маяка	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	4,5		Отсутствует устройство, задерживающих закрывание дверей	С,К,О		Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				У лестницы нет поручней Отсутствует тактильная и яркой визуальной информация об учреждении. Отсутствует устройство, задерживающее закрывание дверей.	К,О,С, Г	Установка поручней. Установка пандусов. Приобретение и установка табличек на языке Брайля, ярких табличек. Установка светового и звукового маяка. Установка устройств, задерживающих закрывание дверей	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (У)	1,2,3, 3А,4,5	4	Ремонт (текущий и капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно для инвалидов на колясках и инвалидов по зрению

I Результаты обследования:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8»
МАОУ ПГО «СОШ № 8»
Адрес объекта 623391Свердловская обл., г. Полевской, ул. К.Маркса,12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6,7,8	5	Отсутствуют тактильные обозначения, направляющие полосы, направляющие поручни	С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней, полос.	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9,10,18,19,20,21,22,23,24,25	6,7	Отсутствуют тактильные обозначения, Выделение краевых ступеней лестничных маршей цветом	С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса	К	Установка пандуса	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	14,15,16,17	7	Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку дверей	К, О, С	Установка устройств, обеспечивающих задержку дверей	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,5,11,12,13	8	нет поручней, направляющих полос	С	Установка поручней, направляющих полос	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные обозначения, направляющие полосы, направляющие поручни. Отсутствует выделение краевых ступеней лестничных маршей цветом. Отсутствие пандуса.		Установка тактильных табличек, направляющих поручней, полос. Установка пандусов. Установка устройств, обеспечивающих задержку дверей	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (У)	6,7,8,9,10,18,19,20,21,22,23,24, 14,15,16,17, 25, 1,5,11,12,13	5,6,7,8	Ремонт (текущий, капитальный)

Комментарий к заключению: недоступно для инвалидов на колясках .

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8»

МАОУ ПГО «СОШ № 8»

Адрес объекта 623391Свердловская обл., г. Полевской, ул. К.Маркса,12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да	55, 89-96, 125-133, 142-152		Нет пандусов через порог. Отсутствует тактильная и яркой визуальная информация на дверях кабинетов. Отсутствие спец. Оборудование для глухих и слабослышащих.	К,О,С,Г	Монтаж пандусов, приобретение и установка тактильной и яркой визуальной информации. Приобретение спец. Оборудования.	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет пандусов через порог. Отсутствует тактильная и яркой визуальная информация на дверях кабинетов. Отсутствие спец. Оборудование для глухих и слабослышащих.		Монтаж пандусов, приобретение и установка тактильной и яркой визуальной информации. Приобретение спец. оборудования.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)	55, 89-96, 125-133, 142-152		Ремонт (текущий, капитальный);

Комментарий к заключению: недоступна для инвалидов на колясках, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8»

МАОУ ПГО «СОШ № 8»

Адрес объекта 623391Свердловская обл., г. Полевской, ул. К.Маркса,12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	44,99, 102, 153, 158, 139, 186	9, 10, 11	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни, спец. сантехника	К, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений, спец. сантехники	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни, спец. сантехника		Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений, спец. сантехники	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	44,99,102, 153, 158, 139, 186	9,10,11	Ремонт (текущий и капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступна для инвалидов – колясочников, всем остальным категориям условно доступно

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8»

МАОУ ПГО «СОШ № 8»

Адрес объекта 623391 Свердловская обл., г. Полевской, ул. К.Маркса,12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	да			Отсутствие световых маячков, ярких знаков и табличек, тактильных знаков.	С	Установка светового маячка, ярких и тактильных знаков и табличек.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	да (пожарная сигнализация, звонок на урок)			Отсутствует визуального оповещение	Г	Приобретение и установка световых и информационных табло	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует информация на языке Брайля	С	Приобретение и установка табличек	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие световых маячков, ярких знаков и табличек, тактильных знаков, информация на языке Брайля		Установка световых маячков, ярких и тактильных знаков и табличек.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: всем условно доступно.